

Gefahr		Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen
Quelle	Gefahrenbeschreibung	

Weberei		
Kettelmaschine	Eingriffe bevor die bewegten Teile völlig still stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie (wo möglich) Absperrungen oder Detektorsysteme, die automatisch den Betrieb unterbrechen, wenn ein Körperteil sich in der Nähe der Maschine befindet • Automatisierung
Glanz-Ausrüstung	Gefahren während Betriebs betreffen das Anbringen und Entfernen von Kettfadenrollen vor und nach der Glanz-ausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung des Prozesses
Webstühle	Gefahr des Einzugs und der Quetschung von Fingern	<ul style="list-style-type: none"> • System, das es nicht erlaubt, dass ein Arbeiter eine Gefahrzone betritt und verlangsamer Maschinenlauf, bis ein Sicherheitsabstand eingehalten wird • Wechsel von Fußbedienung der Spindel zu manueller Bedienung