

Gefahr		Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen
Quelle	Gefahrenbeschreibung	
Biologische Gefahren, Feuer, Explosion und thermische Risikofaktoren		
Kontakt mit heißen Substanzen		<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren Sie die Oberflächentemperatur (kühlen oder isolieren Sie z.B. Aggregate des Fahrzeugs; • Schutzabdeckungen installieren und gefährliche Zonen minimieren • Kontakte vermeiden durch Neuordnung der Oberflächen • Gefährliche Zonen durch das Installieren von Warnzeichen, optischen und akustische Alarmsignalen sichern • Betriebsanweisungen und Empfehlungen ausarbeiten, MitarbeiterInnen schulen und unterweisen • Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe) benutzen • Wenn möglich, spezialisierte mechanische Werkstätten nutzen